

Департамент образования
 администрации города Перми
 Муниципальное автономное
 общеобразовательное учреждение
 «Химико-технологическая школа «СинТез»
 г. Пермь
 614023, г. Пермь, ул. А. Ушакова, 24,
 тел/факс 8(342) 252-61-61;
 e-mail: school19_24@mail.ru
 ИНН / КПП 5908019414/590801001

Начальнику департамента образования
 Администрации города Перми
 Л.В. Сериковой

И. о. директора МАОУ «СинТез»
 Н.В. Золотовой

№
 25.07.2018

План исполнения мероприятий по устранению нарушений требований
 пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки
 (акт проверки от 31 января 2018 года № 16)

№ предписания	Вид нарушения требований ПБ с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по ПБ, требования которого нарушены	Сроки	Исполнение	Ответственные лица
1	Автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечивают подачу управляющих сигналов (на предмет ее отключения в случае пожара) на приборы управления инженерным и технологическим оборудованием (вентиляция пищеблока). Не разработан соответствующий алгоритм.	(ч. 4 ст. 83 ФЗ-123 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	31.08.2018	Исполнено. Акт испытания системы пожарной сигнализации в пищеблоке от 10.04.2018 ООО НТЦ «СОВА»	О.В. Баталова, завхоз, ответственно е лицо за пожарную безопасность в Учреждении
2	На 2 этаже вторая дверь из спортзала, выхода, ведущего на наружную пожарную лестницу, открывается не по направлению эвакуации	(п.36)ж» Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	06.05.2018	Исполнено. Договор от 19.03.2018 № 14 на оказание услуг по установке противопожарной двери и козырька	О.В. Баталова, завхоз, ответственно е лицо за пожарную безопасность в Учреждении
3	Не обеспечено наличие на дверях библиотеки, книгохранилища, кладовой на 1 этаже обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», а также отсутствует расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности для помещения сестры хозяйки.	(п. 20 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) (п. п.1., 21 ст. 27 ФЗ-123 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (п.4.2,4.3. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, здания и наружных	06.04.2018	Исполнено. Техническое заключение № 021/18 от 12.2017	О.В. Баталова, завхоз, ответственно е лицо за пожарную безопасность в Учреждении

		установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009г. № 182)			
4	дверь помещения столярной мастерской на 1 этаже (в правом крыле) выполнена не противопожарной.	п.5.14, 7.4 СНиП 21-01-97	31.08. 2018	исполнено	О.В. Баталова, завхоз, ответственно е лицо за пожарную безопасность в Учреждении

И. о. директора



Н.В. Золотова